

A continuación le damos instrucciones para el cuidado de patas, estructuras y brazos de metal acabado en cromo pulido.

**POR NINGÚN MOTIVO UTILICE LIMPIADOR COMO: MAESTRO LIMPIO, PINO, CARBONA, CLORALEX, ETC., YA QUE SON CORROSIVOS Y SE PIERDE LA GARANTÍA.**

## Limpieza de cromo

Para limpiar el cromo solo es necesario pasar un trapo húmedo sobre la superficie y seguido de esto pasar una franela seca para quitar el exceso de agua y manchas que deje el trapo húmedo.



Imagen 1. Franela húmeda.



Imagen 2. Franela seca.